



黒線 0.6mm ツギ線 で最初に配線する。
 青線 部品 の リード線 を使用し配線する
 赤線 電線 で配線する (最後に配線する)

R 5, D 10 は重ねて実装する。
 基板作成後に追加になってしまったため...

FILE		NAME		ハザードリレー	
SCA /		MATERIALS		TITLE	
UNITS /		DWG. DATE		DRAWING	
ANG		DATE		No.	
CONTEN		DATE		taka-laboratory	
ATS		B		C	